
50
40
103
max 60
50
40
91
max 60
155
125
80
max 40
20
220
32
28
50
max 60